



POWER SUPPLY	CH1 ØC (Ø4)	CH1 ØA (Ø5)	CH1 ØB (Ø6)	CH1 ØB (Ø6)
L3 EBRT	L1 NBLT	L7 SB	L5 SBRT	
CH2 ØC (Ø4)	CH2 ØB (Ø2)	CH2 ØB (Ø2)	CH2 ØB (Ø6)	
L4 EBLT	L2 NBTH	L8 NBTH	L6 SBTH	